

AGEDI
AGENCE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT
DES INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES

REHABILITATION DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE YOPOUGON



TRAVAUX EN IMAGES

1.1 Voirie et assainissement

État des lieux

État de voies bitumées

Voie P: bitumée et dégradée



Voie A: bitumée et dégradée



1.1 Voirie et assainissement

État des lieux

État de voies en terre

Voie 4 : Ensablement et bourbier



Voie R1 : bourbier



1.1

Voirie et assainissement

État des lieux

État de voies en terre

Voie R1 : dépôt de gravats



Voie V2 : site de fabrication de charbon



1.1

Voirie et assainissement

État des lieux

Pollution du sol en place occasionnant des purges



1.4

Station de relevage

État des lieux



Pollution des eaux du bassin de la MACA

1.5

Bassin de la MACA

État des lieux



Riverains du bassin de la MACA
inondés

2

Réalisation des travaux


2.4

Evolution du chantier en image

VRD: Dégagement des emprises



Dépôt d'immondices dans l'emprise des voies



Emprises occupées par les stationnements anarchiques des poids lourds et des béquilles

2

Réalisation des travaux

2.4

Evolution du chantier en image

VRD: Terrassement



Substitution des matériaux contaminés



2

Réalisation des travaux

2.6

Difficultés rencontrées

Problèmes

Conséquences

○ Déversement d'eau usée industrielle

□ Dégradation précoce des voies



2

Réalisation des travaux

2.4

Evolution du chantier en image

VRD: Déplacement de réseaux



Emprises occupées par des installation anarchiques des réseaux divers



2

Réalisation des travaux

2.4

Evolution du chantier en image

VRD: Assainissement



Pose de buses à de grandes profondeurs (8ml)



Construction d'ouvrage de drainage divers



2

Réalisation des travaux

2.4

Situation des travaux en image

Aménagement de la cuvette de la MACA



2

Réalisation des travaux

2.4

Evolution du chantier en image

VRD: Mise en œuvre des couches de chassée



Amélioration du matériaux au ciment et compactage



2

Réalisation des travaux

2.4

Evolution du chantier en image

VRD: Mise en œuvre du revêtement



2

Réalisation des travaux

2.4

Evolution du chantier en image

VRD: Pose de pavés



2

Réalisation des travaux

2.4

Situation des travaux en image

VRD: voies achevées



Contact :



Mr. YOUSOUF OUATTARA
General Manager
Agence de Gestion et de Développement
des Infrastructures Industrielles – Ivory Coast